





Cablette

TRAITÉ PRATIQUE

DE CHIMIE.

TRAITÉ PRATIQUE

DE CHIMIE

APPLIQUÉE AUX ARTS ET MANUFACTURES, A L'HYGIÈNE ET A L'ÉCONOMIE DOMESTIQUE,

PAR S. F. GRAY;

TRADUIT DE L'ANGLAIS, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉ, ET MIS EN HARMONIE AVEC NOS BESOINS, NOS USAGES, OU LES MATIÈRES QUE NOUS POUVONS EMPLOYER.

ACCOMPAGNÉ DE 100 PLANCHES.

PAR T. RICHARD.

Atlas.




PARIS.


CHEZ ANSELIN, SUCCESSEUR DE MAGIMEL, LIBRAIRE DE LA GARDE ROYALE ET DES TROUPES DE TOUTES ARMES, BUE DAUPHINE, N° 9.


1829.

HIST. QD28 8286















































CHAUDIÈRES DE WATT, FOURNEAUX DE FORGE. Pl.9



















LABORATOIRE DE LA SOCIÉTÉ DES APOTUICAIRES






FOURTHARM DE METHENARD.




FOURNEAUX PORTATIFS ANGLAIS.









FOURNEAUX PORTATIFS.


















FOURNEAUX DE COUPELLE. MOUFLES.








FOURNEAU-LAMPE DE BAUMÉ; P1 20 CHALUMEAU-A DIVERS; ETUYE À QUINQUET DE BAUP.











Pl 22

CHEMITEES DE RUMFORD. CHEMITEES IRLANDAISES.






CHEMIYÉE DU STAFFORDSHIRE. CHEMIYÉE-POÈLE DE

















CONDUITS DE CHALEUR DES CHIMOIS. APPAREILS À VAPEUR.






Pl 26


APPAREILS A VAPEUR. POELE DE PERKINS.






POELE DIT COCKLE.


















LAMPES DE DOBEREINER, DU DEFYFE.
MACHINE ELECTRIQUE.






APPAREILS RECTRIQUES. PILE & COLONNES.







Pl 32

BATTERIES GALVANIQUES. CALORIMOTEUR DE HARE.
















DEFLACERATEUR CALVALIQUE DE HARR



BALANCES CHIMIQUES.












MAI ARROMETRES, PESE-SELS, PESE-ACIDES, PESE-ESPRITS.













APPAREILS DE PULVERISATION. MOULEY A BOULETS ROULANS.


Fin 124








































TUBES DE KERR. APPAREILS POUR KUHAUFFER. LES FLUIDES ÉLASTIQUES.













APPAREILS POIN L'AMALYSE DES STESTANCES GROAMIQUES,














APPAREILS DE CAVENDISH, DE CAVALLO, DE READ.















SYSTÈME D'AIRAGE DE RYAN. Fig. 210.














LAMPES DE SÜRETÉ, DE CLANNY, DE DAVY.























PRÉPARATION DES EAUX GAZEUZES A (TOULES.




























FOURS À CHAUX.












FABRICATION DU VERRE. Bouteilles - Crown Glass.































" 1 1 12 10 10 11 18 32 30 10 14 10 to First anglass
















TABLES A SECOUSSES POUR LE LAVAGE DU MICHERAL.



GRILLAGE DU MINERAL.













9 7 6 9 6 10 12 14 16 16 10 Norde angles
















... 2 & 0 & 10 12 74 10 15 20 Pieds anglan



mel 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 6 - 1




FOURTEAU DE FUSION POUR LE PLOMB À POTLIZOUTEN.







FUSION DES MINERAIS DE PLOMB.












PUSTON DU MILLYBRAI DE PLOMB DANS LE HARTZ,




FOURNBAU DE GOSLAR POUR LA FUSION DES MINERAIS DE PLOMB.



P 1 2 2 6 1 P 1 1 1 m Pords dinglans




POURNEAU DE FUSION DE L'ÉTAIN.












TRAITEMENT DU FER . P1.84 HAUT FOURNEAF ALLANT AU CHARBON DE BOIS. Fig 293 0/ **□**/ 0/




TRAITEMENT DU FER. HAUT FOURNEAU ALLANT AU CHARBON DE BOIS . MAN Fig 294 □Æ П П Fig 295 0 0



TRATTEMENT DU FER. HAUT FOURNEAU AU COKE.









2 + + 0 0 10 12 14 15 Prede daglau


Fig 304














25 Preds angla












9 3 20 Bredi anglau.









The state of the s






TEANTERT DU MERCULE À MERTÀ.








TRAITEMENT DE L'ANTIMOINE, D' DU SOUFRE.




1 1 1 1 4 5 0 - 3 0 w Park






2 . 1 . 4 . 6 . 5 . 10 . 11 . 10 . 15 . 20 Beck de Swide




















HIST: QD28 828G ATlas



